*RESOLUÇÃO SMAC Nº 568 DE 22 DE AGOSTO DE 2014.

Atualiza os valores de referência para a Medida Compensatória definidos pela Resolução SMAC 563 de 9 de junho de 2014.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. Ficam atualizados os valores de referência da Medida Compensatória definidos pela Resolução SMAC 563/2014, conforme anexo único, com base nos valores SCO/RIO, disponíveis nesta data.

Parágrafo único. Considerando que o item "PJ 35.05.0250" está em processo de nova inclusão no SCO/RIO, que foi cotado no mercado pela MA/CGAV/CRA.

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2014.

CARLOS ALBERTO MUNIZ Secretário Municipal de Meio Ambiente

*Republicada por incorreções na publicação do DO-RIO de 25/08/14

ANEXO I Valor de referência para unidade de muda arbórea (data base SISCOB 05/14)

ÎTEM DE SERVIÇO	Descrição	Un. de Medida	QUANT./ UN	Custo (R\$)	Custo Total (R\$)
10.05.0201(/)	Plantio de árvore de 2,50 m de altura em logradouro público, includive transporte, abertura de cova (80x80x80) cm, terra estrumada, estaca de madeira (tutor) amarrio com fitilho e retirada de material excedente.	un	1	128,17	128,17
P J 10.05.0500(/)	Espécies vegetais nativas com CAP (Circunferência a Altura do Peito) variando entre 0,10 e 0,15 m e altura entre 2,50 e 3,0 m	un	1	100,00	100,00
	Irrigação de árvore com caminhão pipa inclusive fornecimento da água	m3	48	0,56	26,88
	Adubação química com fórmula completa (NPK-10-10-10) em golas de árvores, inclusive limpeza e revolvimento de solo.	un	1	1,43	1,43
TOTAL	VALOR DE REFERÊNCIA PARA MC				256,48

ANEXO II Valor de referência para plantio de mudas de medida compensatória para remoção de vegetação conforme itens SCO/RIO -(data base 05/14) – m2

Item SCO Maio/14	Implantação	Unidade	Quant.	Custo unitário (R\$)	Custo total (R\$)
SE 20.05.0550	Roçada mecanizada	hectare	1	3.127,54	3.127,54
PJ 35.05.0200	Capina em faixa	m2	5000	0,46	2.300,00
PJ 35.05.0050	Coveamento e banqueta	unidade	2500	1,35	3.375,00
PJ 20.05.0390	Combate a formiga	hectare	1	173,39	173,39
PJ 35.05.0600	Plantio	unidade	2500	0,68	1.700,00
PJ 35.05.0100	Adubação	unidade	2500	1,44	3.600,00
Cotação	Mudas florestais	unidade	2500	25,00	62.500,00
PJ 35.05.0120	Aplicação de gel	unidade	2500	0,71	1.775,00
PJ 35.05.0153	Limpeza de aceiro	m2	1200	0,62	744,00
TC 05.10.0150	Transporte encosta acima	t.dam	493,75	17,05	8.418,44
AD 20.15.0100	Container	un.mes	1	400,00	400,00
AD 20.15.0150	Container WC	un.mes	1	650,00	650,00
AD 20.20.0050	Luz-instalação	unidade	2	831,65	1663,30
AP 05.15.0306	Mangueira	metro	300	3,85	1.155,00
EQ 35.10.0450	Moto-bomba Produtiva	hora	44	2,23	98,12
EQ 35.10.0453	Moto-bomba Improdutiva	hora	11	0,27	2,97

AP 35.05.0100					
	Caixa d'água 1.000 lt	unidade	2	284,78	569,56
AD 20.20.0100	Ligação água e esgoto	unidade	1	946,25	
AD 30.05.0050	Relatório	unidade	1	1.023,86	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
SC15.05.0050	Água comercial	m³	2,5	6,93	
AD 40.05.0128	Engenheiro de obras	hora	132	97,73	·
AD 15.15.0050	Caminhoneta de serviço	hora	132	44,01	5.809,32
EQ05.05.0615	Caminhão Tanque produtivo	hora	6	76,68	·
EQ05.05.0621	caminhão Tanque Improdutivo	hora	2	17,55	35,10
EQ05.05.0415	Caminhão com Guindaste produtivo	hora	12	90,55	1.086,6
EQ05.05.0421	Caminhão com Guindaste improdutivo	hora	4	34,04	136,16
PJ 35.05.0050	Coveamento e banqueta	unidade	2500	1,35	3375
PJ 20.05.0390	Combate a formiga	hectare	1	173,39	173,39
PJ 35.05.0600	Plantio	unidade	2500	0,68	1.700,00
PJ 35.05.0100	Adubação	unidade	2500	1,44	3.600,00
Cotação	Mudas florestais	unidade	2500	25,00	62.500,00
PJ 35.05.0120	Aplicação de gel	unidade	2500	0,71	1.775,00
PJ 35.05.0153	Limpeza de aceiro	m2	1200	0,62	744,00
TC 05.10.0150	Transporte encosta acima	t.dam	493,75	17,05	8.418,44
AD 20.15.0100	Container	un.mes	1	400,00	400,00
AD 20.15.0150	Container WC	un.mes	1	650,00	650,00
AD 20.20.0050	Luz-instalação	unidade	2	831,65	1.663,30
AP 05.15.0306	Mangueira	metro	300	3,85	1.155,00
EQ 35.10.0450	Moto-bomba Produtiva	hora	44	2,23	98,12
EQ 35.10.0453	Moto-bomba Improdutiva	hora	11	0,27	2,97
LQ 33.10.0433	moto bomba improdutiva	1			
	Caixa d'água 1.000 lt	unidade	2	284,78	569,56
AP 35.05.0100 AD 20.20.0100	· ·		2	284,78 946,25	<i>'</i>
AP 35.05.0100	Caixa d'água 1.000 lt	unidade		946,25	, ,
AP 35.05.0100	Caixa d'água 1.000 lt	unidade	1	946,25 áo Custo unitário	946,25
AP 35.05.0100 AD 20.20.0100	Caixa d'água 1.000 lt Ligação água e esgoto	unidade unidade	1 Implantaçã	946,25 io	946,25 114.667,38 Custo total (R\$)
AP 35.05.0100 AD 20.20.0100 Item SCO Maio/14 SE 20.05.0550 (A)	Caixa d'água 1.000 lt Ligação água e esgoto Manutenção	unidade unidade Unidade	1 Implantaçã Quant.	946,25 áo Custo unitário (R\$)	946,25 114.667,38 Custo total (R\$)
AP 35.05.0100 AD 20.20.0100 Item SCO Maio/14	Caixa d'água 1.000 lt Ligação água e esgoto Manutenção Roçada mecanizada	unidade unidade Unidade hectare	1 Implantaçã Quant.	946,25 áo Custo unitário (R\$) 3.124,04	946,25 114.667,38 Custo total (R\$) 17.182,22
AP 35.05.0100 AD 20.20.0100 Item SCO Maio/14 SE 20.05.0550 (A) PJ35.05.0203 PJ35.05.0153	Caixa d'água 1.000 lt Ligação água e esgoto Manutenção Roçada mecanizada Capina em faixa	unidade unidade Unidade hectare m2	1 Implantaçã Quant. 5,5	946,25 io Custo unitário (R\$) 3.124,04	946,25 114.667,38 Custo total (R\$) 17.182,22 1.815,00 5.676,00
AP 35.05.0100 AD 20.20.0100 Item SCO Maio/14 SE 20.05.0550 (A) PJ35.05.0203	Caixa d'água 1.000 lt Ligação água e esgoto Manutenção Roçada mecanizada Capina em faixa Aceiro	unidade unidade Unidade hectare m2 m2	1 Implantaçã Quant. 5,5 5500 13200	946,25 Custo unitário (R\$) 3.124,04 0,33 0,43	946,25 114.667,38 Custo total (R\$) 17.182,22 1.815,00 5.676,00
AP 35.05.0100 AD 20.20.0100 Item SCO Maio/14 SE 20.05.0550 (A) PJ35.05.0203 PJ35.05.0153 PJ 35.05.0050	Caixa d'água 1.000 lt Ligação água e esgoto Manutenção Roçada mecanizada Capina em faixa Aceiro Coveamento e banqueta	unidade unidade Unidade hectare m2 m2 un	1 Implantaçã Quant. 5,5 5500 13200 500	946,25 io Custo unitário (R\$) 3.124,04 0.33 0,43 1,16	946,25 114.667,38 Custo total (R\$) 17.182,22 1.815,00 5.676,00 580,00
AP 35.05.0100 AD 20.20.0100 Item SCO Maio/14 SE 20.05.0550 (A) PJ35.05.0203 PJ35.05.0153 PJ 35.05.0050 PJ35.05.0600	Caixa d'água 1.000 lt Ligação água e esgoto Manutenção Roçada mecanizada Capina em faixa Aceiro Coveamento e banqueta Replantio	unidade unidade Unidade hectare m2 m2 un un	1 Implantaçã Quant. 5,5 5500 13200 500	946,25 io Custo unitário (R\$) 3.124,04 0,33 0,43 1,16 0,68	946,25 114.667,38 Custo total (R\$) 17.182,22 1.815,00 5.676,00 580,00 340,00 12.500,00
AP 35.05.0100 AD 20.20.0100 Item SCO Maio/14 SE 20.05.0550 (A) PJ35.05.0203 PJ35.05.0153 PJ 35.05.0050 PJ35.05.0600 COTAÇÃO	Caixa d'água 1.000 lt Ligação água e esgoto Manutenção Roçada mecanizada Capina em faixa Aceiro Coveamento e banqueta Replantio Mudas	unidade unidade Unidade hectare m2 m2 un un un	1 Implantaçã Quant. 5,5 5500 13200 500 500 500	946,25 io Custo unitário (R\$) 3.124,04 0,33 0,43 1,16 0,68 25,00	946,25 114.667,38 Custo total (R\$) 17.182,22 1.815,00 5.676,00 580,00 340,00 12.500,00 1.743,50
AP 35.05.0100 AD 20.20.0100 Item SCO Maio/14 SE 20.05.0550 (A) PJ35.05.0203 PJ35.05.0153 PJ 35.05.0050 PJ35.05.0600 COTAÇÃO PJ20.05.0390 TC05.10.0150	Caixa d'água 1.000 lt Ligação água e esgoto Manutenção Roçada mecanizada Capina em faixa Aceiro Coveamento e banqueta Replantio Mudas Combate a formiga	unidade unidade Unidade hectare m2 m2 un un thectare tdam	1 Implantaçã Quant. 5,5 5500 13200 500 500 11	946,25 io Custo unitário (R\$) 3.124,04 0,33 0,43 1,16 0,68 25,00 158,50	946,25 114.667,38 Custo total (R\$) 17.182,22 1.815,00 5.676,00 580,00 340,00 12.500,00 1.743,50 1.464,46
AP 35.05.0100 AD 20.20.0100 Item SCO Maio/14 SE 20.05.0550 (A) PJ35.05.0203 PJ35.05.0153 PJ 35.05.0050 PJ35.05.0600 COTAÇÃO PJ20.05.0390 TC05.10.0150 COTAÇÃO	Caixa d'água 1.000 lt Ligação água e esgoto Manutenção Roçada mecanizada Capina em faixa Aceiro Coveamento e banqueta Replantio Mudas Combate a formiga Transporte encosta acima	unidade unidade Unidade hectare m2 m2 un un hectare	1 Implantaçã Quant. 5,5 5500 13200 500 500 500 11 98,75	946,25 io Custo unitário (R\$) 3.124,04 0,33 0,43 1,16 0,68 25,00 158,50 14,83	946,25 114.667,38 Custo total (R\$) 17.182,22 1.815,00 5.676,00 580,00 340,00 12.500,00 1.743,50 1.464,46
AP 35.05.0100 AD 20.20.0100 Item SCO Maio/14 SE 20.05.0550 (A) PJ35.05.0203 PJ35.05.0153 PJ 35.05.0600 COTAÇÃO PJ20.05.0390 TC05.10.0150 COTAÇÃO EQ35.10.0450(/)	Caixa d'água 1.000 lt Ligação água e esgoto Manutenção Roçada mecanizada Capina em faixa Aceiro Coveamento e banqueta Replantio Mudas Combate a formiga Transporte encosta acima Polimero hidroretentor	unidade unidade Unidade hectare m2 m2 un un thectare tdam kg	1 Implantaçã Quant. 5,5 5500 13200 500 500 500 11 98,75 500	946,25 io Custo unitário (R\$) 3.124,04 0,33 0,43 1,16 0,68 25,00 158,50 14,83 0,71	946,25 114.667,38 Custo total (R\$) 17.182,22 1.815,00 5.676,00 340,00 12.500,00 1.743,50 1.464,46 355,00
AP 35.05.0100 AD 20.20.0100 Item SCO Maio/14 SE 20.05.0550 (A) PJ35.05.0203 PJ35.05.0153 PJ 35.05.0050 PJ35.05.0600 COTAÇÃO PJ20.05.0390	Caixa d'água 1.000 lt Ligação água e esgoto Manutenção Roçada mecanizada Capina em faixa Aceiro Coveamento e banqueta Replantio Mudas Combate a formiga Transporte encosta acima Polimero hidroretentor Moto-bomba Produtiva Moto-bomba Improdutiva	unidade unidade Unidade hectare m2 m2 un un thectare tdam kg h	1 Implantaçã Quant. 5,5 5500 13200 500 500 500 11 98,75 500 10	946,25 io Custo unitário (R\$) 3.124,04 0.33 0.43 1.16 0.68 25,00 158,50 14,83 0.71 2,00	946,25 114.667,38 Custo total (R\$) 17.182,22 1.815,00 5.676,00 580,00 340,00 12.500,00 1.743,50 1.464,46 355,00 20,00 0,57
AP 35.05.0100 AD 20.20.0100 Item SCO Maio/14 SE 20.05.0550 (A) PJ35.05.0203 PJ35.05.0153 PJ 35.05.0050 PJ35.05.0600 COTAÇÃO PJ20.05.0390 TC05.10.0150 COTAÇÃO EQ35.10.0450(/) EQ35.100453(/) EQ05.05.0615	Caixa d'água 1.000 lt Ligação água e esgoto Manutenção Roçada mecanizada Capina em faixa Aceiro Coveamento e banqueta Replantio Mudas Combate a formiga Transporte encosta acima Polimero hidroretentor Moto-bomba Produtiva Moto-bomba Improdutiva Caminhão Tanque produtivo	unidade unidade Unidade hectare m2 un un thectare tdam kg h h	1 Implantaçã Quant. 5,5 5500 13200 500 500 500 11 98,75 500 10 2,5	946,25 io Custo unitário (R\$) 3.124,04 0,33 0,43 1,16 0,68 25,00 158,50 14,83 0,71 2,00 0,23 76,68	946,25 114.667,38 Custo total (R\$) 17.182,22 1.815,00 5.676,00 580,00 12.500,00 1.743,50 1.464,46 355,00 20,00 0,57
AP 35.05.0100 AD 20.20.0100 Item SCO Maio/14 SE 20.05.0550 (A) PJ35.05.0203 PJ35.05.0153 PJ 35.05.0600 COTAÇÃO PJ20.05.0390 TC05.10.0150 COTAÇÃO EQ35.10.0450(/) EQ35.100453(/) EQ05.05.0615 EQ05.05.0621	Caixa d'água 1.000 lt Ligação água e esgoto Manutenção Roçada mecanizada Capina em faixa Aceiro Coveamento e banqueta Replantio Mudas Combate a formiga Transporte encosta acima Polimero hidroretentor Moto-bomba Produtiva Moto-bomba Improdutiva Caminhão Tanque Improdutivo	unidade unidade Unidade hectare m2 m2 un un thectare tdam kg h h h	1 Implantaçã Quant. 5,5 5500 13200 500 500 500 11 98,75 500 10 2,5	946,25 io Custo unitário (R\$) 3.124,04 0,33 0,43 1,16 0,68 25,00 158,50 14,83 0,71 2,00 0,23 76,68 17,55	946,25 114.667,38 Custo total (R\$) 17.182,22 1.815,00 5.676,00 580,00 340,00 12.500,00 1.743,50 1.464,46 355,00 20,00 0,57 153,36
AP 35.05.0100 AD 20.20.0100 Item SCO Maio/14 SE 20.05.0550 (A) PJ35.05.0203 PJ35.05.0153 PJ 35.05.0050 PJ35.05.0600 COTAÇÃO PJ20.05.0390 TC05.10.0150 COTAÇÃO EQ35.10.0450(/) EQ35.10.0453(/)	Caixa d'água 1.000 lt Ligação água e esgoto Manutenção Roçada mecanizada Capina em faixa Aceiro Coveamento e banqueta Replantio Mudas Combate a formiga Transporte encosta acima Polimero hidroretentor Moto-bomba Produtiva Moto-bomba Improdutiva Caminhão Tanque produtivo	unidade unidade Unidade hectare m2 un un thectare tdam kg h h	1 Implantaçã Quant. 5,5 5500 13200 500 500 500 11 98,75 500 10 2,5 2	946,25 io Custo unitário (R\$) 3.124,04 0,33 0,43 1,16 0,68 25,00 158,50 14,83 0,71 2,00 0,23 76,68	946,25 114.667,38 Custo total (R\$) 17.182,22 1.815,00 5.676,00 340,00 12.500,00 1.743,50 1.464,46 355,00 20,00 0,57 153,36 17,55

Implantação + Manutenção (R\$)	156.521,97 por hectare
	15,65 por m2

_